CIRCOSCRIZIONE 6 ^
Barriera di Milano - Regio Parco - Barca - Bertolla - Falchera - Rebaudengo - Villaretto

CITTA' DI TORINO

ODGCI6 17 / 2026 **11/11/2026**

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE n. 6 ^ - Barriera di Milano - Regio Parco - Barca - Bertolla - Falchera - Rebaudengo - Villaretto

Convocato il Consiglio circoscrizionale nelle prescritte forme sono intervenuti: oltre al Presidente LOMANTO Valerio, le Consigliere ed i Consiglieri:

ANASTASIA Maurizio	CELENTANO Michele	SCAGLIOTTI Enrico
ARAGNO Marco	CUFARI Paola	SPERANZA Luciano
BERAUDO Andrea	LAMBERTI Deborah	ZACCARO Giulia
BRAIATO Daniela	MARINO Verangela	ZITO Rocco
BREGA Monica	MATAROZZO Federica	
BUSSO Marina Giovanna	PIARULLI Maria	
CADDEO Emanuele Giusepppe	ROBELLA Massimo	
CAMBAI Fabio	SALVATICO Alessandro	

In totale, con il Presidente, n. 21 presenti.

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: BARBIERI Onofrio - CANGELLI Valter - MARTELLI Isabella - SCIRETTI Alessandro Ciro

Con la partecipazione del Segretario PANELLI Laura Domenica

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il seguente provvedimento.

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO "SEGNALAZIONE E RICHIESTA DI INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DEI MARCIAPIEDI E LA MANUTENZIONE DELLE ALBERATE DI CORSO GIULIO CESARE"

PREMESSO CHE

- il tratto interessato è quello di Corso Giulio Cesare, in corrispondenza dell'uscita dell'autostrada A4, rappresentando di fatto uno dei primi punti di accesso alla città e, pertanto, un vero e proprio biglietto da visita della città di Torino;

- in più occasioni è già stata segnalata la situazione di degrado e ammaloramento dei marciapiedi e delle alberate presenti nei controviali di Corso Giulio Cesare;

- nel corso degli anni non risultano essere state effettuate opere organiche di sistemazione e riqualificazione dei marciapiedi, nonostante la crescita considerevole degli alberi presenti lungo in controviali;

- le radici degli alberi, cresciuti notevolmente nel tempo, hanno provocato il sollevamento e il conseguente dissesto della pavimentazione, arrivando in alcuni punti a divellere e danneggiare anche parte dei cordoli dei marciapiedi

- alcuni dei cordoli divelti risultano frequentemente staccati dalla loro sede e instabili, creando una potenziale situazione di pericolo, anche per i veicoli che effettuano le manovre di parcheggio in prossimità dei marciapiedi, con il rischio di provocare danni alle autovetture;

- il dissesto dei cordoli e della pavimentazione determina inoltre cedimenti e irregolarità del terreno circostante gli alberi, aggravando progressivamente la situazione:

CONSIDERATO CHE

- il progressivo deterioramento alla pavimentazione e dei cordoli rende necessario un intervento di manutenzione che non sia esclusivamente emergenziale, ma che consenta di affrontare in maniera complessiva le criticità presenti;

- la crescita degli apparati radicali degli alberi deve essere necessariamente tenuta in considerazione nella progettazione di un eventuale intervento di rifacimento o riassestamento dei marciapiedi, individuando soluzioni tecniche che consentano di conciliare la conservazione delle alberate con la sicurezza e la funzionalità della pavimentazione;

- i cordoli e gli elementi della pavimentazione già divelti o instabili possono costituire un pericolo per i veicoli e per le persone e dovrebbero pertanto essere messi in sicurezza;

- l’ampiezza delle chiome e la presenza di rami sviluppatisi nel corso degli anni rendono opportuno valutare anche le condizioni delle alberate e la necessità di interventi di manutenzione;

- una corretta manutenzione della parte alta delle chiome potrebbe contribuire a ridurre il rischio di caduta di rami o di altri elementi vegetali in occasione di forti piogge e vento, tutelando l’incolumità di persone e mezzi;

- una migliore gestione della vegetazione e una periodica pulizia dei tombini e delle caditoie potrebbe inoltre contribuire a prevenire fenomeni di allagamento e problemi di deflusso delle acque meteoriche

IL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 6
CHIEDE

al Sindaco e agli Assessori competenti:

- di provvedere al riassestamento e al ripristino dei marciapiedi di Corso Giulio Cesare, con particolare riferimento ai tratti maggiormente dissestati e a quelli interessati dal sollevamento della pavimentazione a causa delle radici degli alberi;

- di procedere alla messa in sicurezza e al riposizionamento dei cordoli divelti instabili, al fine di evitare possibili danni ai veicoli in sosta e di prevenire ulteriori cedimenti del terreno;

- di valutare soluzioni tecniche adeguate per la pavimentazione danneggiata dalle radici, eventualmente adottando materiali o madalità di posa che consentano di ridurre il ripetersi del problema senza compromettere la salute e la stabilità degli alberi;

- di effettuare una verifica dello stato delle alberate presenti nei controviali e, ove ritenuto necessario dai tecnici competenti, procedere a interventi di potatura e contenitore della parte alta delle chiome;

- di valutare tali interventi anche in un’ottica di prevenzione dei rischi derivanti da vento e forti precipitazioni, con particolare attenzione alla possibile caduta di rami su mezzi e persone:
- di garantire una adeguata pulizia e manutenzione dei tombini e delle caditoie sopratutto in previsione delle prime precipitazioni autunnali, al fine di evitare ostruzioni e conseguenti problemi di deflusso delle acque;

- di garantire la visibilità dei semafori, nella carreggiata e nel controviale direzione Torino (fronte Mc Donald)

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione palese per alzata di mano, accerta e proclama il seguente esito:

PRESENTI 21
VOTANTI 21

FAVOREVOLI 21 (LOMANTO - SPERANZA - ZITO - BREGA - ZACCARO - ANASTASIA - MARINO - BRAIATO - CUFARI - CELENTANO - SCAGLIOTTI - LAMBERTI - ROBELLA - MATAROZZO - SALVATICO - BUSSO - BERAUDO - PIARULLI - CADDEO - CAMBAI - ARAGNO)
CONTRARI /
ASTENUTI /

La proposta è approvata.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO
Firmato digitalmente	Firmato elettronicamente
Valerio Lomanto	Laura Domenica Panelli